



A MÁXIMA PERFORMANCE

BOLETIM TÉCNICO
C.A. 50.959



LUVA ICE PLUS BAIXA TEMPERATURA JT 1708

DESCRIÇÃO

A luva Ice Plus foi desenvolvida para oferecer segurança ao usuário em trabalhos com temperatura de contato até -35°C . São confeccionadas em fibras sintéticas com características para isolamento térmico. Banho duplo, sendo um banho total (azul) em borracha nitrílica para o isolamento de líquidos e um banho na palma e dedos em foam nitrílico para melhor aderência no trabalho com peças úmidas ou molhadas. Revestimento interno em fibras naturais e sintéticas para proteção e conforto do usuário.

CARACTERÍSTICAS

- Proteção das mãos do usuário em processos com manuseio de peças em baixas temperaturas.
- Estrutura em fibra sintética especial para isolamento a baixas temperaturas.
- Alta impermeabilidade.
- Revestimento interno macio e confortável.

TAMANHOS

Disponível nos tamanhos 8, 9, 10 e 11.

NORMAS E APROVAÇÕES

O equipamento foi testado e aprovado por laboratório credenciado e está dentro das exigências estabelecidas em norma.

Atende requisitos das normas ISO 21420:2020, BS EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 e EN 511:2006.

BS EN388:2016+A1:2018		EN407:2020		EN511:2006	
Resistência à abrasão	3	Comportamento ao fogo	X	Frio convectivo	2
Resistência ao corte	1	Calor de contato	2	Frio de contato	1
Resistência ao rasgamento	3	Calor convectivo	X	Penetração de água	1
Resistência à perfuração	1	Calor Radiante	X		
TDM - Resistência ao corte	X	Pequenos respingos de metal fundido	X		
		Grandes respingos de metal fundido	X		

*Calor de contato de 250° por 15 segundos.

LUVA ICE PLUS BAIXA TEMPERATURA JT 1708

BOLETIM TÉCNICO
C.A. 50.959

PESO APROXIMADO

95 gramas o par.

CLASSIFICAÇÃO FISCAL

61161000

EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem plástica com 1 par.

EMBALAGEM INTERMEDIÁRIA

Embalagem plástica com 12 pares.

EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão com 120 pares.

ADVERTÊNCIAS

Se as luvas forem danificadas durante o uso, interrompa a atividade imediatamente. Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso. Caso as luvas apresentem algum tipo de rasgamento, furo ou costuras soltando, substitua por luvas novas.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

A limpeza das luvas deverá ser realizada apenas com água e sabão neutro ou pano úmido, após a limpeza deixe secar a sombra. Nunca seque ao sol e não utilize solventes ou produtos químicos na limpeza, Isso pode prejudicar as características do tecido comprometendo a segurança. Evite o uso das luvas úmidas.

ARMAZENAMENTO / GUARDA

Manter as luvas em local limpo, dentro da embalagem original, livre da luz solar e em temperatura ambiente. Proteja as luvas de óleos, ácidos e solventes. Luvas apresentando rasgamento ou desgaste excessivo devem ser substituídas imediatamente.

VIDA ÚTIL

Variável conforme as condições de uso, higiene e guarda do produto.

VALIDADE

Validade de 5 anos, desde que, dentro da embalagem original antes do uso.



A MÁXIMA PERFORMANCE