



A MÁXIMA PERFORMANCE

**BOLETIM TÉCNICO**  
C.A. 50.091



# ÓCULOS AMPLA VISÃO ARTURO JT 2001

## DESCRIÇÃO

Os óculos de segurança modelo ampla visão Arturo são confeccionados com armação de PVC flexível e lentes em policarbonato incolor com tratamentos antirrisco e antiembaçante. Possui sistema de ventilação indireta através de 4 válvulas e com tirante elástico para ajuste ao rosto do usuário.

## APLICAÇÃO

Proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e contra respingo de líquidos.

## CARACTERÍSTICAS

- Armação em PVC flexível para uma maior proteção e conforto do usuário;
- Espaço interno amplo facilitando o uso sobreposto com óculos graduados;
- Lentes em policarbonato incolor com tratamento antiembaçante e antirrisco;
- Sistema de ventilação indireta com 4 válvulas;
- Tirante elástico ajustável extra largo para maior conforto e proteção.

## PESO

120 gramas.

## CLASSIFICAÇÃO FISCAL

90049020

## NORMAS E APROVAÇÕES

O equipamento foi testado e aprovado por laboratório credenciado e está dentro das exigências estabelecidas em norma.

Atende a norma ANSI Z87.1:2015.

## EMBALAGEM UNITÁRIA

Embalagem plástica impressa com as informações exigidas por norma e necessárias para o usuário.

## EMBALAGEM INTERMEDIÁRIA

Caixa com 10 óculos.

# ÓCULOS AMPLA VISÃO ARTURO JT 2001

**BOLETIM TÉCNICO**  
C.A. 50.091

## EMBALAGEM MASTER

Caixa de papelão com 250 óculos.

## LIMITAÇÕES DE USO

Se os óculos forem danificados durante o uso, abandone a área imediatamente. Se as lentes estiverem riscadas ou quebradas ou se tiverem sofrido algum impacto, substitua os óculos por um novo, não tente repará-lo. Nunca modifique ou altere este produto ou seu modo de uso. Não utilize como proteção para radiações de solda ou operações similares. Não utilizar para exposição a vapores químicos. Não devem ser usadas contra explosões ou esmerilhamento com fragmentos e rebolos. Os óculos de segurança não devem ser usados para obter proteção em outras atividades, por exemplo: esportes, jogos de combate simulado ou lasers. Use somente os elásticos fornecidos pelo fabricante ou importador do produto.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Limpe com um pano limpo, macio e seco de preferência em microfibra ou algodão. Caso o produto encontre-se muito sujo, lave-o com sabão neutro. Enxágue e seque com pano limpo e seco. Não use solventes ou outros produtos químicos para limpeza.

## ARMAZENAMENTO / GUARDA

Manter os óculos em local limpo, dentro da embalagem original, livre da luz solar e em temperatura ambiente. Proteja os óculos de óleos, ácidos e solventes. Nunca deixe os óculos de segurança com as lentes em contato com superfícies. Óculos com lentes riscadas, trincadas ou quebradas devem ser substituídos imediatamente.

## VIDA ÚTIL

Variável conforme a condição de uso e higiene e inspecione sempre antes de cada uso.

## VALIDADE

Validade de 5 anos, desde que dentro da embalagem original antes do uso.



A MÁXIMA PERFORMANCE